

①시료채취일자		2017.11.11~ 11.12		신축 공동주택 공기질 측정결과서					③시설 명칭		신축공동주택	
②시료분석기간		2017.11.13- 2017.11.19										
시 공 자	④상호(사업장명칭)		주식회사 계룡건설 - 부산광역시 해운대구 센텀리슈빌 2단지 아파트 신축현장									
	⑤소 재 지		부산광역시 해운대구 재송동 938 번지									
	⑥공동주택 현황		공급세대	세대별 규모 (㎡)								
				39 A TYPE	49 A TYPE	59 A TYPE	84 A TYPE	84 B TYPE				
		502 세대	33	32	61	162	214					
측 정 자	⑦상호(사업장명칭)		주식회사 지이티			⑧성명(대표자)		최광희				
	⑨소 재 지		대전광역시 대덕구 대화로 160 지원 1동 306호									
	⑩시료채취자		서현수, 최광희			⑪분석자		강은모				
⑫공동주택 공기질 측정결과 (단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)												
항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	면적 (㎡)	온도 (℃)	습도 (%)	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌
권고기준	-	-	-	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하
1지점	11/11 (13:00-14:00)	201-304	남서향	84 A TYPE	22	65	93.2	0.0	0.0	1.3	213.5	68.3
2지점	11/11 (14:15-15:15)	201-1602	남동향	84 B TYPE	21	65	34.8	0.0	0.0	0.2	453.9	71.6
3지점	11/11 (15:30-16:30)	202-1303	남서향	84 B TYPE	22	70	12.6	0.0	97.3	1.6	135.8	4.7
4지점	11/11 (16:45-17:45)	202-3201	남동향	59 TYPE	22	65	25.8	0.0	7.0	15.1	227.6	40.6
5지점	11/12 (13:00-14:00)	203-301	남동향	84 A TYPE	21	65	31.4	0.0	178.2	0.6	0.0	63.0
6지점	11/12 (14:15-15:15)	203-3204	남서향	84 A TYPE	21	70	29.7	0.0	100.8	0.0	129.0	133.6
7지점	11/12 (15:30-16:30)	204-1002	남동향	84 B TYPE	21	65	32.7	0.0	78.1	0.6	97.2	68.0
평균							37.2	0.0	65.9	2.8	179.6	64.3
「다중이용시설 등의 실내공기질관리법」 제9조 및 같은 법 시행규칙 제7조에 따라 신축 공동주택 측정결과를 위와 같이 제출합니다. 2017년 11월 20일 대표자 성명 최광희 (서명 또는 인)												

